

Verslag van een periodiek onderzoek van een personenlift Rapport de visite périodique d'un ascenseur de personnes

| | | | |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|
| Opdrachtgever / Donneur d'ordre: | GAETAN VANHAM, Rue Joseph Mathieu 37, 1300 Wavre | | |
| Klant nr. / N° client: | 0 | BTW / TVA: | 0667528858 |
| Tel: | 0496/560731 | E-mail: | gaetan@vanham.net |
| Verslag nr. / N° de rapport: | 362.20240610.05 | Datum onderzoek / Date de visit | 10/06/2024 |
| Order nr. / N° Ref.: | - | Geldig tot / Valable jusqu'au: | 10/09/2024 |
| Type onderzoek / Type du contrôle: | 3-m preventief/Trimestriel préventif | Jaarlijks nazicht / Contrôle annuel | 10/06/2024 |
| Adres van het onderzoek: Adresse de la visite: | Rue de l'Aigle Noir 7, 6000 Charleroi, België | | |
| Interne procedure / Procédure interne: | TPH38 - KB/AR 09/03/2003 en wijzigingen / et modifications | | |
| Technische onderzoekscriteria: Critères de contrôle techniques: | Identificatie - Kenmerken; Opschriften in kooi; Veiligheidsdossier; Aanwezigheid - Staat - Functionele werking (verlichtingen, hoofdschakelaar, noodstopshakelaars, loopbegrenzers, vanginrichting, inrichting ongecontroleerde opwaartse beweging, overbelastingsbeveiliging); Aanwezigheid - Staat (toegang en toegangsmiddelen, aanwezigheid van vreemde voorwerpen, elektrische installatie, geleidingen, geraamte, rem- en rembekleding, liftmachine, verluchtingen, bedieningsinrichtingen, stootbord); Technisch nazicht schacht en kooi (zie Checklijst CL.H38). Identification - Caractéristiques; Inscriptions dans la cabine; Dossier de sécurité; Présence - Etat - Fonctionnement (éclairages, interrupteur principal, arrêt d'urgence, fins de course, parachute, limiteur de charge) Présence - Etat (accès, présence d'objets non autorisés, installation électrique, guidage, châssis, frein et garnitures, machine, aérations, commandes) Contrôle de la gaine et cabine (voir checklist CL.H38). | | |

Beschrijving / Description:

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|------------|-------------------------|--------------------|
| Merk / Marque: | SCHINDLER | Type: | ELECTRIQUE | Serie nr. / N° série: | 103027 |
| Bouwjaar / Année: | 1905 | Max. hefvermogen / Charge max.: | 300 kg | Max pers.: | 4 |
| Stoppl. / Arrêts: | 6 | Nom. Snelheid / Vitesse Nom.: | 0,59 m/s | Aandrijving / Traction: | Tractie / Traction |
| Volg nr. / N° suivi: | 103027 | Vanginrichtingsproef / Test du parachute: | Neen / Non | | |
| Datum laatste RA. / Date dernière AR: | 16/08/2023 | Referentie RA / Référence AR | | | |

Vaststellingen / Constatations:

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| Tekortkomingen / Manquements: | Geen / Aucun | | | | |
| Adviezen - opmerkingen / Conseils - remarques: | Note: Analyse de risque réalisée par Electrotest le 16/08/24 n° de rapport: 261.20230816.W02 - Travaux de modernisation prévus entre le mois de Août et Septembre 2024 suivant l'analyse de risque. - Le matériel est sur place. Heure de début du contrôle : 11h Heure de fin du contrôle : 11h50 Ces heures n'incluent pas le temps de rapportage. | | | | |

Nota's / Notes:

De preventieve inspectie waarvan dit verslag het resultaat is, werd uitgevoerd op basis van het KB 09/03/2003. De inspecties gebeuren zonder voorafgaande demontage. Ze zijn beperkt tot een visueel nazicht, de inspectie van de goede staat van de onderdelen die veilig bereikbaar zijn en tot de inspectie van de functionele werking van de veiligheidsinrichtingen. De inlinkssnelheid van de snelheidsbegrenzer wordt niet gemeten. Indien nodig, kan dit uitgevoerd worden in aanwezigheid van een technicus van het onderhoudsbedrijf. Het nazicht van de elektrische installatie van de personenlift valt buiten de opdracht van deze inspectie. Volgens art. IV.2-11 van de codex dienen de verslagen, documenten en attesten ter beschikking te worden gehouden van de ambtenaren belast met het toezicht. Zij dienen tevens te worden overgebracht aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk of bij ontstentenis van een comité, aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, de werknemers, overeenkomstig artikel 53 van de wet 04/08/1996. L'inspection préventive dont ce rapport résulte, a été effectuée sur base de l'AR du 09/03/2003 (95/16/CE), c.à.d. que la vérification suivant les AR relatifs aux équipements de travail n'a PAS été faite. Le contrôle en question peut être effectué par Electro-Test, sur simple demande. La vitesse d'enclenchement du limiteur de vitesse n'est pas mesurée. Si nécessaire, ce contrôle peut être effectué en présence d'un technicien de la firme d'entretien. Les contrôles se font sans démontage préalable. Ils sont limités à une vérification visuelle, l'inspection du bon état des composants non-électriques qui peuvent être atteints en sécurité et l'inspection du fonctionnement des installations de sécurité. Le contrôle de l'installation électrique de l'appareil ne rentre pas dans la mission de ce contrôle. Suivant l'art. IV.2-11 du codex, les rapports, documents et attestations sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. Ils doivent en plus être communiqués au Comité pour la Prévention et la Protection au travail, ou, en l'absence d'un comité, à la délégation syndicale et, en l'absence d'une délégation syndicale, aux travailleurs conformément à l'art.53 de la loi 04/08/1996.

Besluit / Conclusion:

| | |
|--------|---|
| P1_Per | Er werden geen tekortkomingen vastgesteld t.o.v. het gekeurde toestel. In voorkomend geval moet rekening gehouden worden met de vermelde adviezen en opmerkingen. Het toestel mag verder gebruikt worden. Il n'y a pas de défauts constatés en ce qui concerne l'appareil contrôlé. Le cas échéant, il faut tenir compte des conseils et remarques notées. L'utilisation de l'appareil peut être continuée. |
|--------|---|

 Voor de Technische Directie / Pour la Direction Technique
 De inspecteur / L'inspecteur



Gianluca Diana

